


#### ШЕСТЬ ТИПОВЫХ ВАРИАНТОВ



1. Деминерализация сыворотки
2. Деминерализация UF пермеата
3. Производство лактозы и мелассы в качестве побочного продукта
4. Деминерализация мелассы
5. Деминерализация UF пермеата для производства лактозы и DML
6. Деминерализация WPC или WPI